

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЭРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ"
(ФГБУ "ЦАО")

ул. Первомайская, д. 3, г. Долгопрудный, М. о., 141700
Тел. (495) 408-61-48 Факс (495) 576-33-27
ОКПО 0257245 6, ОГРН 1025001202005,
ИНН/КПП 5008000604/500801001

09.08.2013, № 1487/14-03

на № _____ от _____
О радиозондах, не соответствующих
утвержденному типу СИ

Руководителям УГМС

Начальнику УГТР Росгидромета
А.И. Гусеву

И.о. Начальника Управления метрологии
Росстандарта
С.С. Голубеву
Ленинский проспект, д. 9, г. Москва, 119991

Генеральному директору ФБУ «Ростест-
Москва»
В.Н. Басу
Нахимовский проспект, 31, Москва, 117418

Коммерческому директору ООО
«Аэроприбор»
Ю.М. Ермошенко
ул. Гиляровского 59-160, Москва, 129110

По поступающей с государственной наблюдательной аэрологической сети информации, среди радиозондов, производимых ОАО «Аэроприбор» под наименованием АК2-02, встречаются приборы, конструктивно отличающиеся от радиозондов АК2-02 (свидетельство об утверждении типа 28342/номер в Госреестре - 35215-07), в частности вместо терморезистора ММТ-1 в качестве датчика температуры используется терморезистор неизвестного типа.

Такие радиозонды несовместимы с АРВК, применяемыми на аэрологической сети Росгидромета, т.к. радиационные поправки, вносимые при обработке данных радиозондирования, определены для датчиков ММТ-1. По данным мониторинга качества функционирования, у таких радиозондов дополнительные погрешности измерения температуры на высотах отличаются от погрешностей радиозондов, использующих ММТ-1, что может привести к браку данных наблюдений.

Обращаю ваше внимание, что согласно №102-ФЗ применение радиозондов, не соответствующих утвержденному типу СИ, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, к которой относится деятельность в области гидрометеорологии, недопустимо, и они подлежат замене. Согласно письму Росстандарта от 15.06.2012 за № 120/24-1405 ваши организации могут предъявлять ОАО «Аэроприбор» экономические претензии в судебном порядке за поставку незаявленной продукции.

При поставках радиозондов, не соответствующих утвержденному типу СИ, просьба информировать ФГБУ «ЦАО» и территориальные органы Росстандарта.

Приложение: внешний вид радиозонда АК2-02 и радиозонда, не соответствующего утвержденному типу на 1 с. в 1 экз.

Директор

Ю.А. Борисов

А.П. Кац
408-5533

Радиозонд АК2-02 с терморезистором ММТ-1 в качестве датчика температуры (внизу) и радиозонд с неизвестным терморезистором (вверху), вид сверху

